


1979

wallas båtvärme 1800 B

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1 Bruksanvisning | 7 Hålltagningsmall för rökgasgenomföring |
| 2 Viktigt vid installation | 9 Felsökningsschema |
| 3 Bränslesystemet | 10 Brännareservice |
| 4 Typiska installationer | 11 Elkopplingschema |
| 5 Installation - Luftslangarna | 12 Reservdelslista |
| 6 Montering- & rökgas-
genomföring | |

SPECIFIKATION

Driftspänning	12 V
Effektförbrukning	0,65—1 A (8—12 W)
Värmeeffekt, max	1800 W (700—1800 W)
Bränsle	Lysfotogen WW
Bränsleförbrukning	0,1—0,22 l/h
Ventilationseffekt	70—120 m ² /h



FUNKTION

- Brännare av förångningstyp. ● Elektrisk tändning med tändspiral. ● Inbyggd membranpump suger bränsle från separat tank till brännare, varifrån överskottsbränslet rinner tillbaka till tanken genom returslangen. ● Förbränningsslutfläkten tar förbränningssluten genom skorstenens ytterkanal varigenom skorstenens däcksgenomföring, rökgasröret och värmarens överdel kyls effektivt. Förbränningssluten pressas in i brännkammaren där den blandas med bränslet och förbränningen sker under övertryck. Rökgasen trycks genom värmeväxlaren och rökgasröret ut genom skorstenens centrumkanal. ● Skorstenen är konstruerad för s.k. "balanserat drag", vilket gör förbränningen okänslig för tryckförändringar genom vindstötar eller fartvind o.dyl. ● Huvudfläkten tar in friskluft genom ett särskilt ventilationsluftintag, blåser den förbi värmeväxlaren och via fördelningsspjället ut i varmluftsflansen till båtens olika utrymmen. ● Brännkammaren, värmeväxlaren och skorstenen är av rostfritt stål.

BRUKSANVISNING

1600 B 1. 2. 1979

ALLMÄNT	<p>Wallas varmluftvärmaren är baserad på en ny typ av förångningsbrännare för fotogen som ger fullständig förbränning med låg ljudnivå och låg strömförbrukning.</p> <p>Denna förångningsbrännare är känslig för följande arter av felaktig användning, som resulterar i oren förbränning och andra driftstörningar.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Felaktig fotogenkvalitet, kondens eller föroreningar i bränslet ● Felinstallation av returslang / tankarrangemanget så att returbränslet ej fritt kan rinna tillbaka till tanken ● Tanken är överfylld så att tankluftningen blir tillräppt ● För kort tändning eller för låg batterispänning resulterande i att lågan ej slår ut ordentligt ● För tidig avstängning eller omställning till deleffekt ● Upprepade startförsök med stängd skorsten ● Avbrytning av huvudström innan värmaren nedkylts
BRÄNSLE	Lysfotogen — andra bränslearter absolut förbjudna, "Esso blue" rekommenderas
START	<ul style="list-style-type: none"> ● Ställ strömbrytaren "BURNER" (värme) i "ON"-läge (gröna lampan tänds) ● Ställ effektregleringsratten i max-läge ● Tryck in startknappen ca 60 sek. ● Röd "Heat" lampa bör tända inom 3—4 min indikerande start av värmaren ● Svag värme känns efter 5 minuter, full värme efter 20—30 minuter ● Om värmarens röda lampa ej tänd inom 5 min. — tryck in startknappen på nytt 60 sek.
EFFEKT-REDUCERING	Effektregulatorn får ej vridas ned innan röda lampan har tänts
STOP	Värmaren får efter starten ej slås ifrån på OFF innan den har blivit ordentligt uppvärmd (ca 10 min) så att efterkyllningstermostaten håller fläkten igång tills värmaren blivit nedkyld
HUVUDSTRÖM-BRYTAREN	Får absolut ej slås ifrån under drift förrän fläkten efter fränslagning stoppar själv.
ÖVERHETTNINGS-SKYDDET	Överhettningsskyddet, — röd knapp för återställning under utblåsningsdelen, — slår från bränslepumpen om luftcirkulationen blockeras. Överhettning kan uppstå när det enda utloppet är helt stängt, eller om friskluftintaget är stängt.
EFFEKTREGLERING	Uppvärmningseffekten reduceras med effektregulatorn varvid fläkhastigheten och bränslefelufttillförseln till brännaren minskas. Kortvarigt bränkkammarljud omedelbart efter snabb neddragning kan förekomma.
TERMOSTAT	Regleringen och effektomställningen kan också ske automatiskt med termostat som då kopplar mellan max effekt och reducerad effekt (effektregulatorns inställning)
KALL VENTILERING	För ventilering med kallluft ställs strömbrytaren "VENT" i läge ON, varvid grön lampa tänds. Ventilationseffekten kan regleras med effektregulatorn.
VÄRME-FÖRDELNING	Värmeflödets fördelning mellan de två slangutloppen inställs med fördelningsspjället i utloppet. För omställning frikoppla spjällåsningen genom axiel utdragning / intryckning av spjällspaken.
START-SVÄRIGHETER	<ol style="list-style-type: none"> a) Vid låg batterispänning underlättas starten genom att starta båtmotorn varvid generatorn laddar b) Kontrollera att: <ul style="list-style-type: none"> ● Huvudströmmen är påslagen ● Att bränslet ej är slut (pumpen smatrar) ● Att skorstenen ej är stängd ● Att serviceluckorna på värmaren är helt stängda c) Se felsökningsschema

VIKTIGT VID INSTALLATION

1800 B 1. 2. 1979

**PLACERING AV
VÄRMAREN**

Placera värmaren så att den är lätt åtkomlig för service och helst vänd med den större snäplåsförsedda serviceluckan utåt. I nödfall kan brännservice också göras genom den mindre runda serviceluckan på motsatt sida.

**TANKEN OCH
BRÄNSLE-
RETURSLANGEN**

Se till att:

- a) bränslenivån i tanken alltid ligger under värmarens botten (även under krängning)
- b) bränslereturslangen alltid har oavbrutet fall utan fickor och svackor (bildar vätskelås) till tanken.
- c) tanklufttlingen är alltid fri och ovanför bränsteytan (även under krängning)

**LUFTFLÖDET GENOM
VÄRMAREN FÄR EJ
STRYPAS FÖR MYCKET**

Observera begränsningar för luftslangarrangemang och slanglängder, — se installationsanvisningar — luftslangarna. Värmaren blir speciellt känslig för slangmotståndet och överhettas lätt när den ena av de två varmluftsutgångarna är stängd eller när friskluftsingången är slanganslutna och ej fri.

Mycket korta dubbla slangar kan å andra sidan sänka varmluftens temperatur för mycket. Detta kan avhjälpas genom förlängning av slangarna eller genom att stänga det andra utloppet delvis med utgångsspjället.

**STORA
VÄRMEFÖRLUSTER
— ISOLERING**

Värmeförlusterna kan bli stora i långa slangar genom kalla utrymmen.

Slangarna måste då isoleras, — se installation — luftslangarna.

Man bör också beakta att oisolerade och otäta båtkabiner har ofta så stora värmeförluster att ingen ordentlig och behaglig uppvärmning kan nås utan isolering av kabinväggar och ytter med t. ex. isolerande väggbeklädnad, gardiner m. m.

FRISKLUFTINTAG

Med 100 % genomventilation (all friskluft utifrån) uppnås maximal torknings- och ventilationseffekt.

Med 100 % returcirculation (all friskluft återtas från kabinutrymmen) uppnås maximal uppvärmingseffekt. Speciellt i större båtar med stort värmehövde rekommenderas sådan värmareplacement att värmaren kan dra sin friskluft från kabinutrymmen när friskluftventilen eller annan öppning ut från värmarerummet stängs.

BATTERIASLUTNING

Anslutningsledningarna från kontrollpanelen till batteriet skall vara tillräckligt kraftiga, med ledningsarea som i mm^2 motsvarar ledningarnas längd i meter; t. ex. $0 - 1.5 \text{ m} = 1.5 \text{ mm}^2$, $1.5 - 2.5 \text{ m} = 2.5 \text{ mm}^2$ osv.

Kontrollpanelen ansluts till värmaren genom inkoppling av kontrollkabelens stickkontakt till värmarens kontaktplint under serviceluckan. Stickkontakten skall säkras och läsas fast genom åtdragning av kontaktskruvarna i kontaktplinten.

**SKORSTENS-
ANSLUTNING**

Ytterst viktigt är att det ej förekommer något läckage mellan inre rökgasröret och brännsluftinsugningskanal vid anslutning (ev. slanganslutning) till skorstenen.

På skorsten typ 1853 måste strömningsavlänkningsringen absolut vara påsatt för att undvika en strömningskortsutslutning i själva skorstenen.



**VID START OCH
PROVNING AV
VÄRMAREN**

Observera att serviceluckan skall vara stängd och hela värmarelådan tät för att värmaren skall kunna starta och brinna sotfritt.

Kontrollera att vekkoppssmuttern vid bränslereturslanganslutning under värmarebottnet är hårt åtdragen (medsols) med fingarna. (Får ej spänna med verktyg.) En efteråtdragning skall göras efter första förbränning.

BRÄNSLESYSTEMET

1800 B 1. 2. 1979




VIKTIGT


1. Bränslenivån i tanken måste alltid (även under krängning) ligga under värmarens bottennivå.
2. Bränslereturslangen måste alltid ha fall till tanken utan svackor eller tickor, som orsakar vätskelås.
3. Tankluftningen måste alltid (även under krängning) vara fri och ovan bränsleytan. Fyll ej tanken för högt.
4. Endast ren lysfotogen tillåten som bränsle. — "Esso blue" rekommenderas.
5. Kontrollera att bränslesugrörets plastförlängning inne i tanken passar Er tank.
6. Värmaren startar och brinner endast med helt sluten och tät låda, serviceluckan måste vara helt stängd.

TYPISKA INSTALLATIONER


1800 B 1. 2. 1979

INSTALLATION
I MOTORBÅTAR


Värmaren monterad hängande i skardäck och får friskluft fritt från sittbrunnen.

INSTALLATION
I MOTORRUMMET

Ifall annan placering ej är möjlig och värmaren installeras i motorrummet bör ventilationsluften tas utifrån för att undvika insugning av ev avgas eller bränsleångor från motorn. För detta monteras värmaren i en låda eller annat slutet utrymme dit friskluften leds med slang typ 1817 och intagsventil typ 1812.

IDEALISK INSTALLATION
I SEGELBÅTAR

Värmaren under akterdäck, skorstenen alternativt i akterspegeln eller vid sidan om sittbrunnen. Friskluftintag genom ventil eller öppning i sittbrunnen och öppning i stickkojsväggen för effekthöjande returluftcirkulation.




KABININSTALLATION

Montering t. ex. in i garderoben blir lösningen om värmaren ej rymms i aktern eller om maximal uppvärmningseffekt eftersträvas. Friskluftintag med ventil 1812 tex. genom taket. Luftintagsomställningen friskluft / returluft genom stängning / öppning av garderob.


VÄRMAREMONTERING & RÖKGASGENOMFÖRING
SKORSTEN 1853 AVBILDAD — MONTERING LIKA MED SKORSTENAR 3003 OCH 3004

1600 B 1:2, 1979


SIDMONTERING



UPPHÄNGNING I RÖKGASGENOMFÖRINGEN



1853 RÖKGASGENOMFÖRINGEN



FELSÖKNINGSSCHEMA

1800 B 1. 2. 1979

INDIKATION										FELSÖKNINGSSCHEMA	
VÄRMAREN	VÄRMAREN	VÄRMAREN	VÄRMAREN	VÄRMAREN	VÄRMAREN	VÄRMAREN	VÄRMAREN	VÄRMAREN	VÄRMAREN	FELORSAK	ATGÄRD
momentant - kontinuerligt rökbildning (från rökgasutloppet)	STARTAR EJ (ingen varme)	STARTAR DALIGT	LJUDER-SOTAR	GER DALIG VÄRME	STANNAR UNDER GANG	OJÄMNT GANG- OLJUD	BRÄNSLE RINNAR UT				
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/> trolig <input type="checkbox"/> möjlig	
										Skorstenen stängd — skyddshuven sitter på	— ta av skyddshuven
										Huvudströmbrytaren inte påkopplad — batteriet urladdat	— kontrollera att strömmen är på och fläkten går
					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				Bränslet slut, — sugslangen drar luft	— kontrollera tanken
				<input checked="" type="checkbox"/>						Serviceluckan öppen, — värmarelådan ej helt tät	— kontrollera att värmarelådan är helt tät slutet
										Bränslepumpen fungerar ej — pumpkontakterna (under bakelitkåpa) oxiderade	— slå pumpen försiktigt — om detta ej hjälper, — rengör pumpkontakterna
										Värmeväxlaren vattenfyld genom skorstenen	— sug vattnet från värmeväxlaren med slang genom inre skorstensröret
										Bränslereturten till tanken förhindrad — returslangen har ej kontinuerligt fall till tanken — tankluftningen täppt, — tanken fyld för högt — tanken / bränslenivån för högt placerad — tillämpning i returslangen / anslutningarna	— se installationsinstruktioner för bränslesystemet
										För Intensiv förbränning orsakad av för flyktig bränsle-kvalitet eller för het värmare	Placer 1 extra packning mellan glödelementet och brännarebotten se nästa sida 10, bild 12.
										För tjockt veke	Byt ny veksats, se sida 10.
										Dålig tändning — för kort glödning (startknappsnedtryckning) — för låg batterispänning	— tändningen underlättas genom att starta motorn och ladda batteriet under startförsöket
										— strömkabeln till värmarens kontrollpanel för klen	— min. 2 × 1,5 — 4 mm ²
										— Tändelementspiralen igensatt eller har sjunkit	— se brännare-service
										Brännaren igenskad — orsak kan vara; — bränslereturten till tanken förhindrad — fel fotogenkvalitet (gammal eller oren fotogen, krisfallolja, motorfotogen mm abs förbjudna) — upprepade för korta startförsök, eller för tidig fränslagning innan lågan hunnit slå ut — körning med för låg batterispänning — huvudströmbrytaren har slagits ifrån under drift — startförsök med stängd skorsten eller öppen service-lucka eller otät värmarelåda	— rengör brännkammaren och flammspridaren. Byt vid behov tändelement, packningar och veksats — se brännkammer-service
										— strömningsavlämningsringen på skorsten 1853 ej påmonterad	kontrollera rökgasgenomföringen
										— läckage mellan ytter / inre rökgasslanganslutningar	
										Överhettningsskyddet har löst ut Värmaren överhettas — luftcirkulationen blockerad — andra utloppet helt stängt med utloppsspjäll och slangmotståndet i det öppna utloppet för högt — friskluftintaget / intagsventilen stängt	— återställ överhettningsskyddet, (röda knappen under utloppet) — öppna det stängda utloppet något — se slanginstruktioner
										Felaktigt påmonterad brännare / vekkopp — vekkuppen ej ordentligt på plats — packningar tätar ej	— kontrollera monteringen
										— vekkuppens bärmutter ej ådragen	— kontrollera att brännaren ej är igenskad
										— brännkammarens övre asbesttätning tätar ej	— se brännare service
										Veksatsen feljusterad — för tjockt veke — vekytan för lågt packad	— byt ny veksats — se brännare service vekpackningar
										Tändelement feljusterat — för högt — för lågt	— se brännare service — rätt glödspiraltillstånd ca 3 mm från vekytan
										Avbrott i tändelementet	— byt nytt tändelement
										Rökgasrörets förlängningsanslutningar ej tätta — inre röret lossnat eller annat läckage	— kontrollera anslutningarna och att brännaren ej är igenskad
										Höga värmeförluster i varmluftslangarna — långa dubbla slanger i kalla utrymmen orsakar stora värmeförluster	— isolera slangarna eller anordna returcirculationen så att värmaren tar som friskluft redan uppvarmd kabinluft.

BRÄNNARESERVICE

1800 B 1. 2. 1979

FÖR SERVICE OCH INSPEKTION

- Öppna inspekionsluckan (nedre sidlucka — på andra sidan rund lucka)
- Lossa bränsleröret (3) genom muttern (10)
- Lossa vekkopenen (2) genom vriddning av muttern (5) motsols ånda upp. vekkopenen faller nu ner.

BRÄNNAREN

- Om flammespridaren (1 c) nerifrån sett verkar igensattad,
- Lossa brännaren genom att vrida stödbenen (8) åt sidan, varefter brännaren dras bort.
- Öppna brännkammaren genom att lossa övre flänsen och botten (1 b)
- Rengör brännaren och se till att alla hål är öppna
- Vid kraftig sotning rengör också pannrören ovanför brännaren

VID ATERMONTERINGEN SE TILL ATT

- Övre asbestpackningen (11) blir helt tät (fuktas lätt med vatten vid behov)
- Att innercylinern (1 a) kommer rätt, tårtare hålraden uppåt
- Att innercylinern (1 a) tätar mot asbestpackningen i brännarebottnet (1 b)

VEKJUSTERING OCH BYTE


- Kontrollera att veksatsens asbestplatta ligger plant med vekkoppens flänsnivå när den öppnas
- Om vektytan ligger i fel höjd, om den den ovala stabilisatorringen fästas eller om veken verkar ojämnm eller igensatt, skall den bytas
- Ta bort gamla vekarna och placera i vekkoppens botten först en 6–7 mm tjock hälveke och sedan övre veksatsen (13) med asbestplatta och stabilisatorring överst. (1801–152 / 1)
- Den riktiga vekpackningshöjden visar ritningen (14) nedan.

TÄNDELEMENT, JUSTERING OCH BYTE

- Kontrollera att tändspiralen (12) underkant ligger plant med dess packnings (12) underkant, ca 3 mm ovanför den nerstickande brännarbottnenkragens underkant och ca 3 mm över vektytan
- Justera höjden vid behov och byt hela elementet om det är deformert eller igensatt
- Tändelementet lossas försiktigt med knivblad, som ansätts vid styrfistlen
- Vid byte av tändelement rekommenderas också byta av packningar under och ovan densamma

ATERMONTERING

- Ihoplätt brännkammaren och pamontera tändelement i styrfistlen
- Insätt brännkammaren och säkra med stödbenen (8)
- Insätt vekkopen och styr den försiktigt in på styrfisterna
- Vrid spilloppen (4) medsols tills brännkammaren pressas upp så att packningarna tätar
- Påkoppla bränsleröret (3) med muttern (10) och kontrollera att ledningarna till, a) tändelement, b) tändindikeringkontakten i brännarebottnen samt c) efterkyllingertermostaten kommer på plats.
- Kontrollera att alla packningar tätar (luftlökage i brännkammarpackningar orsakar omedelbart driftstörningar och sotning).
- Stäng serviceluckan och dra åt bärmuttern (5) hårt med fingrarna (åtdrägning med tång abs. förbjudet)




3r. ~~brun svt gul vid~~
3rd brun svt gul blå

ELEKTRISKT KOPPLINGSSCHEMA


1800 B 1. 2. 1979

PRINCIPSCHEMA




	Reservdels nr	
P	Bränslepump	1801 — 120
M	Fläktmotor	1801 — 170
RG	Tändelement	1801 — 151
RC	Effektregleringsmotstånd	1802 — 391
T 1	Efterkyllningstermostat	1801 — 194
T 2	Överhettningsskydd	1801 — 193
S 1	Tändindikeringsskontakt	1801 — 161

KONTROLLPANEL MONTERING




Ytmontering

Infällt montage

KOPPLINGSSCHEMA
KONTROLLPANEL

En ev. kabintermostat kopplas till kontrollboxen med 2 X 0,70 — 1,5 mm² kabel. Termostaten fungerar så att den kopplar mellan max. effekt och reducerad effekt (= effektregulatorns ställning)

VÄRMARE



Batterianslutningsledningarna måste vara tillräckligt kraftiga:

Ledningslängd	Ledningstvärsnitt
0 — 2 m	2 X 1,5 mm ²
3 m	2 X 2,5 mm ²
5 m	2 X 4 mm ²

En egen separat huvudströmbrytare för värmaren är att föredra då strömmen till värmaren ej får brytas förrän värmaren efter frånslagningen kylts ner i ca 10 min.

Nya ledningsfärgar — fr.o.m. april-77
(värmare no 11833)

1	Grön	gul - grön
2	Grå	vit
3	Röd	brun
4	Svart	svart
5	Gul	gul
6	Blå	blå